


Návod na ovládání ergonomické židle X5 / možnosti regulace synchronní mechanika X

Regulovatelné područky (výškově/ šířkově)

H12- výškově stavitelní s měkčenou polyuretanovou pěnou
na dotykové části - regulovatelné vpřed/ vzad

1B - výškově stavitelné s s měkčenou polyuretanovou pěnou
na dotykové části - otočné vlevo / vpravo

3B - výškově stavitelné s s měkčenou polyuretanovou pěnou
na dotykové části - regulovatelné vpřed/ vzad - otočné vlevo/ vpravo




Výškově regulovatelná opěrky hlavy.
Nastavení úhlu opěrky dle postavy uživatele.
Bez použití nářadí.

Výškově regulovatelný opěrák, systém UP-DOWN.
Bez použití nářadí.

Samostatně regulovatelná opěrka bederní páteře.
Bez použití nářadí.

Synchronní mechanika X



Při sezení je přitlačením páčky mechaniky směrem k sedáku
pravou rukou ovládána výška zdvihu sedáku pomocí plynového pístu.

Levou rukou je ovládána aretace synchronní mechaniky.
Přitlačením páčky směrem dopředu se mechanika uvolní
a je umožněn synchronní pohyb sedáku a opěráku.
Přitlačením páčky směrem dozadu je mechanika uzamčena v
konkrétní zvolené poloze.

Otáčením centrálního šroubu je ovládána utažením/povolením
regulace přítlaču opěráku dle konkrétní váhy uživatele.